Приложение 1

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

от "____18_" января 2018 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАДОУ детский сад № 14 «Орешек»
Кемеровская область, г.Топки, ул.Пролетарская, д.82
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть	отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания	С	нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания	работы в порядке текущего ремонта
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	перепад высоты 10 см	К, О, С	перепланировка бордюр возможна только при реконструкции	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.3.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	есть	замечаний нет	К, О, С	-	-

1.5.	Автостоянка и парковка	есть	-	К, О, С, Г	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "____18_" января 2018 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МАДОУ детский сад № 14 «Орешек»

Кемеровская область, г.Топки, ул.Пролетарская, д.82

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
		Содержание	Содержание	Виды работ

2.1.	Лестница (наружная)	-	-	-
2.2.	Пандус (наружный)	замечаний нет	-	-
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	замечаний нет	-	-
2.4.	Дверь (входная)	отсутствуют фиксаторы	уста-но-вить фик-сато-ры две-ри в по-ло-же-нии откр ыто/ за-кры-	текущий ремонт

			то	
2.5.	Тамбур	замечаний нет	-	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "____18_" января 2018 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)
МАДОУ детский сад № 14 «Орешек»
Кемеровская область, г.Топки, ул.Пролетарская, д.82
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Содержание	Содержание	Виды работ

3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	отсутствуют информационные таблички о препятствиях	установить инфо	текущий ремонт

				рмациионнныетабличкиопрепятствиях	
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть	отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша,	нан	текущий ремонт

			установить тактильные полосы, предупреждающие об оказании перил	е-стикоонтрастные цветовые полосы на ступ	

				е- н я х м а р ш а, у с т а- н о в и т ь т а к т и л ь- н ы е п р е д у п	

				ре-ждающие полосы обо конча-ниипе-рил	
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	пандус на лестничных маршах отсутствует,	уст	технические решения невозможны – организация альтерна-тивной формы обслуживания

				а- н о в и т ь н е- в о з- м о ж н о т о л ь- к о п р и р е- к о н с т р у	

				кциизда-ниия, установи-ть поруучни-и	
3.4.	Лифт пассажир-ский (или подъ-емник)	нет	-	-	-
3.5.	Дверь	есть	замечаний нет	-	-

3.6.	Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности)	есть	замечаний нет	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами	установить тактильные, предупреж	-

				даю-щие полосы, вставки перед дверными пр	

				о е м а- м и	

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4(I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "18" января 2018 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
МАДОУ детский сад № 14 «Орешек» Кемеровская область, г.Топки, ул.Пролетарская, д.82

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Содержание	Виды работ	

4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет	пороги в дверных проёмах,	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	отсутствуют информирующие обозначения помещений	текущий ремонт

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	Индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4(II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "____18_" января 2018 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда
МАДОУ детский сад № 14 «Орешек»
Кемеровская область, г.Топки, ул.Пролетарская, д.82
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

				к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **нет**

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "____18_" января 2018 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения
МАДОУ детский сад № 14 «Орешек»
Кемеровская область, г.Топки, ул.Пролетарская, д.82
(наименование объекта, адрес)

Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
	есть/ нет	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации
		№ на пла-	№	

структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	не	фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **нет**

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "___18__" ___января 2018 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
МАДОУ детский сад № 14 «Орешек»
Кемеровская область, г.Топки, ул.Пролетарская, д.82
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	Содержание	Содержание	Виды работ

5.1.	Туалетная комната	есть	отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для костылей и т.п.	установить поручн	индивидуальные решения с помощью ТСР

				и и опоры установить крючки для кость

				ЫЛЕЙ ИТ.П. ОБОРУДОВАТЬ КНОПКОЙ ВЫЗО

				в а	
5.2.	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требова-ния к зоне	-	отсутствуют информирующие таблички о помещении, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях	установить информирующие ет	текущий ремонт

				а б л и ч к и о п о м е щ е н и я х с д у б л и р о в а н и е

				м р е л ь е ф н ы м и б у к в а м и , у с т а н о в и т ь п р е	

				дупреждающие тактильные маячки	

II. Заключение по зоне:

	Состояние доступно-	Приложение	Рекомендации

Наименование структурно-функциональной зоны	сти* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "___18__" ___января_____2018 г
I. Результаты обследования

6. Системы информации на объекте
МАДОУ детский сад № 14 «Орешек»
Кемеровская область, г.Топки, ул.Пролетарская, д.82
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
		Содержание	Содержание	Виды работ

6.1.	Визуальные средства	отсутствуют визуальные средства отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения, часть информации расположенной на информационных стендах не читаема	обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло	текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
6.2.	Акустические средства	-	-	-

6.3.	Тактильные средства	отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	установить тактильные средства предупреждения об опасностях	индивидуальные решения с помощью ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком	установить дублирующую световую сигнализацию в здании	текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСР

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

Писарева Юлия Юрьевна

Подписано цифровой подписью:
Писарева Юлия Юрьевна
Дата: 2021.07.05 13:56:57 +07'00'